


BADEVANDSPROFIL — BLOMMEHAVEN

Klassifikationer ★★★ Udmærket ★★ God ★ Tilfredsstillende — Ringe	Aarhus Kommune DKBW nr.: 1056 Badevandet er klassificeret på basis af data fra de sidste 4 år. Badevandskvaliteten er udmærket 
BESKRIVELSE AF VAND OG BUNDFORHOLD	
Bredde af stranden	20 meter.
Bundforhold i vandet	Sandet bund.
Dybdeforhold	2 meter dybdekurven er ca. 50 meter fra strandkanten. Dybdeforholdene er vist på kortet.
Strøm	Der er overvejende svag nordgående strøm.
Bølger	Det kan forventes, at der i forbindelse med drift af hurtigfærger kan opstå høje bølger, typisk på 50-75 cm over den naturlige bølgehøjde.
Mulige forureningskilder	Hørhave Bæk udmunder 350 meter nord for campingpladsen. Ved kraftig regn kan der udledes bakterier fra bækken til stranden. Hold øje med badevandsvarsling på badevand.dk
Opblomstring af blågrønalger (cyanobakterier)	Kan forekomme ved særlige strømretninger og efter flere dages stille, varmt vejr. Se efter information der fraråder badning.
Opblomstring af makroalger (tang) og/eller fytoplankton	Hvis der er store mængder tang i strandkanten frarådes badning i nærheden af tangen da her kan dannes giftstoffer i rådende tang og tang beskytter evt. sygdomsfremkaldende bakterier mod nedbrydning af UV-stråler.
YDERLIGERE INFORMATION	
Oplandet / Baglandet	Stranden er beliggende ud for Blommehave Camping og anvendes fortrinsvist af pladsens gæster. Der er adgang via campingpladsen eller via trappe 400 meter nord for campingpladsen. De høje og stejle søskrænter begrænser adgangsmulighederne.
Ansvarlig myndighed	Aarhus Kommune Tlf.: +45 89 40 44 00 Kontakt Aarhus Kommune, Teknik og Miljø hvis du observerer unormale forhold i vandet og på stranden, f.eks. lugt, misfarvning, affald, olie, kraftig algevækst samt døde dyr.
Vil du på stranden	aarhus.dk/badevand

